

Das Rickerter Wasserwerk ist wieder in Betrieb

Folgende Werte liegen z. Z. vor:

Kationen/Metalle	-	Eisen	0,041 mg/l
	-	Mangan	0,01 mg/l

Es sind keine Keime vorhanden. Die Wasserqualität ist unbedenklich.

Ein neues Prüfprotokoll wird z. Z. erstellt und dann veröffentlicht.